



Gut 1050 Grad heiß war die Bronze beim Gießen der Glocke.



Das Glockengießen hatte gut geklappt: Peter Glasbrenner freut sich über den Erfolg. Weniger zufrieden war er mit dem Verkauf an seinem Stand. „Die Resonanz bei der Handwerkeraktion war nicht gut“, so Glasbrenner. FOTOS: ARSLAN

**HANDWERK / Glocken-Projekt zum Kuchen- und Brunnenfest beendet**

# „Ein voller Erfolg“

**Klangcharakter stimmt – Genaue Untersuchung am Samstag**

Das Haller Siedersfest ist bekannt, dass es neben den alljährlichen Höhepunkten immer wieder einige besondere Attraktionen bietet. So auch in diesem Jahr, als öffentlich auf dem Grasbödele eine Glocke gegossen wurde.

TIMO SCHOCH

**SCHWÄBISCH HALL** ■ „Es hat alles gut geklappt“, freut sich Peter Glasbrenner aus Tübingen. Der freischaffende Kunsthandwerker und Glockengießer hatte am Freitag – zusammen mit zwei Workshopteilnehmern – zum Beginn des Siedersfes-

tes öffentlich eine Glocke auf dem Grasbödele gegossen.

Glasbrenner erklärte im Vorfeld, dass die Glocke – sollte diese vom Klang her zu den anderen Haller Glocken passen – der Sophie-Scholl-Gemeinde kostenlos übergeben wird. Die Schwierigkeit bei dieser Aktion war, dass als Vorbild in technischer Hinsicht und vom Klang her nur eine erhaltene Glocke der Haller Glockengießerei Kirchdörfer diente. Diese historische Glocke aus dem 19. Jahrhundert wurde genau vermessen, um eine Rekonstruktion zu ermöglichen. Glasbrenner suchte zu diesem Projekt noch Workshopteilnehmer, die das Kunsthandwerk bei ihm erlernen wollten.

Zusammen mit zwei Teilnehmern startete Glasbrenner das Projekt. Beim Siedersfest brachte er die Aktion zum Abschluss. Die Glockenbronze wurde bei dem mit Öl beheizten Schmelzofen auf 1050 Grad erhitzt. Bis Montag blieb die Glocke zur Abkühlung auf dem Grasbödele. Bereits am Abend machte Glasbrenner die ersten Klangversuche. „Vom Klangcharakter entspricht die Glocke dem Vorbild. Das ist ein voller Erfolg“, freute sich Glasbrenner.

Den genauen Klang kann Glasbrenner allerdings nicht prüfen, da „mir dazu das Werkzeug fehlt“. Am kommenden Samstag wird daher ein Fachmann den Klang genau prüfen. Derzeit wird die Glocke mit Sandstrahlen gereinigt.



Noch am Abend prüfte Glasbrenner den Klangcharakter der Glocke.